

各種危険ポイントの掲示

作業別の保護具着装基準の掲示

各現場毎に保護具の着装基準を定め、掲示する。作業開始前にお互いに確認し合う。

**調鉱受入れ作業
使用保護具**

- ヘルメット
- 三叉手袋
- 保護メガネ
- 防塵マスク
- 安全靴
- 安全帯 (高所作業)

保護具の着装状況を確認する。
ご安全に！

**N2 鉱舎
使用保護具**

- ヘルメット
- 防塵マスク
- 保護メガネ
- 皮手袋
- 安全靴

保護具の着装状況を確認する。
(ご安全に)

**廃酸処理
使用保護具**

- ヘルメット
- 保護メガネ
- ガスマスク
- 手袋(ビニール)
- 安全靴

保護具の着装状況を確認する。
(ご安全に)

反射材付ベストの着用



重機やクレーン運転中、死角になって人に気付かないかもしれない。



暗所や重機等との共同作業、死角の多い場所や車両の誘導など様々な場所で着用している。

起こりうる災害情報による危険の先取り

災害発生現場

| | | | |
|--------|-----------------------|------|-------|
| 災害発生日 | 2010年11月12日(金)13時45分頃 | 事由別 | 飛来・落下 |
| 災害発生場所 | 切断工場内 | 災害区分 | 不休災害 |
| 作業名称 | 廃ビレット切断梱包作業 | | |

ビレット廃銅を移動中、バンドが1本外れた為再結束しようとしたとき、残りのバンド1本が外れビレットが足の上に落ち受傷した。(写真、図参照)

フォークリフトの爪から、ビレットが落下した状況

対策及び禁止事項

PPバンドが切れた時の処置方法

- ビレットを枕木の上に置く。
- クレーンを使って、荷造り架台に載せる。
- ビレットの両サイドに歯止めを取付け、結束作業を行う。

異常時には「止める・呼ぶ・待つ」の徹底

禁止事項

稼働中のフォークリフトの爪の前には絶対に入らない。

災害発生現場に災害情報や対策等を記したボードを掲示し、災害や危険情報の風化防止を図っている。

過去のヒヤリハット事例報告等から、現場への注意喚起を実施している。

