

『安全の見える化』事例3

名古屋支店 土木部

海山トンネル



鏡を使って服装チェック

海山トンネル



入坑口でクラクション合図の横断幕

瑞浪立坑



第二東名藤枝



大型看板で見易い表示




瑞浪換気立坑



分かりやすい発破予告看板



瑞浪換気立坑



イメージキャラクター（もぐら）の立入禁止看板



マーキング活動事例		鍋屋浄水場
危険箇所明示状況		項目
		・開口部
		・開口養生 ・単管・ネット設置 ・開口部蓋 ・蓋・単管に表示
		・頭部付近に単管
		・トラクション設置

マーキング活動事例	鍋屋浄水場
	
配力筋養生無し	分電盤脚部に水たまりあり
安全パトロールで発見した不安全状態に マーキングし即是正を実施	



各務原大橋上部工



マーキング活動（一時的に外したブレースを安易に置き、通路に飛び出している）