


ヒヤリ・ハットマップ

●	体験ヒヤリ
●	想定ヒヤリ
●	改善箇所

リスト一覧



発生した現場に張付け

- 体験ヒヤリ
- 想定ヒヤリ
- 改善箇所

188D-3 吐出バルブ前グレーチングのガタつきにヒヤリ!

238



188D-5 から C-2 へ ADIP を移送する際に、G-3 吐出バルブ前のグレーチングが、ガタつき足を側溝の中にもみはずしそうになった。よく見ると、グレーチングの土台が崩れていた。番線で仮固定し、工事伝票を記入した。