

安全衛生パトロール

安全衛生パトロールの記録写真と説明。各写真には赤い丸で問題箇所が示されています。

高圧プレス班
 床面に落ちている油に踏まわりが動いておらず、踏みが深くあまり稼働していない。

外注-出荷
 仕立線が汚れている。
 彩線の色が赤くまぶさした、くすんでいる。
 コンプレッサー用ホースが剥き出しのまま、配管の交換など要検討。
 高さ、最大稼働量等がにすれておぼろげ。

検査班
 狭くすき物等に別の物が置いてある。
 インクジェットプリンターのインクなどの置き場指定がない。管理責任者の表示も無い。
 床の掃込みが不十分。
 床が濡れている。

組立班
 床が掃込みが不十分。
 床が濡れている。
 コンプレッサー用ホースが剥き出しのまま、配管の交換など要検討。
 高さ、最大稼働量等がにすれておぼろげ。

組立班
 床が掃込みが不十分。
 床が濡れている。
 コンプレッサー用ホースが剥き出しのまま、配管の交換など要検討。
 高さ、最大稼働量等がにすれておぼろげ。

組立班
 床が掃込みが不十分。
 床が濡れている。
 コンプレッサー用ホースが剥き出しのまま、配管の交換など要検討。
 高さ、最大稼働量等がにすれておぼろげ。

製品製造工程表		H24年5月1日	
製品名	製品内容	製造科目	生産材料
製品A	製品Aの製造	製品Aの製造	製品Aの材料
製品B	製品Bの製造	製品Bの製造	製品Bの材料
製品C	製品Cの製造	製品Cの製造	製品Cの材料
製品D	製品Dの製造	製品Dの製造	製品Dの材料
製品E	製品Eの製造	製品Eの製造	製品Eの材料
製品F	製品Fの製造	製品Fの製造	製品Fの材料
製品G	製品Gの製造	製品Gの製造	製品Gの材料
製品H	製品Hの製造	製品Hの製造	製品Hの材料
製品I	製品Iの製造	製品Iの製造	製品Iの材料
製品J	製品Jの製造	製品Jの製造	製品Jの材料

ヒヤリハットノートの設置

NOTE BOOK

ヒヤリハットノート

赤チン災害記録

7冊 A