



工事名	平成28年度 28河川災 第684-1号 北川 河川災害復旧工事 その1
工種	安全管理

みはり組装着状況

株式会社 山崎産業



※圧入作業中は必ずバックモニターを
故障の原因となります。
エンジン停止後、
初期設定に戻ります。

工事名 平成28年度 28河川災 第684-1号
北川 河川災害復旧工事 その1

工 種 安全管理

みはり組及び
バックモニター
バックホウ取付状況

株式会社 山崎産業



みはり組



工事名 平成28年度 28河川災 第684-1号
北川 河川災害復旧工事 その1

工 種 安全管理

みはり組及び
バックモニター
バックホウ取付状況

株式会社 山崎産業

