

改善前

改善後

before



問題点

自動運転中に設備内に立ち入るヒヤリハットが発生した。

after



改善内容

フェンスを増設し、立ち入り禁止表示を目立つ場所に移設した。