

ヒヤリハット募集による危険撲滅運動

全国安全週間(毎年7月に実施)に全従業員を対象にヒヤリハットを募集。提出されたすべての案件をリスクアセスメント評価し、受容レベルまで改善を行う。またリスク評価結果、改善の進捗状況については一覧表を安全衛生掲示板へ掲示し危険場所、リスク値の見える化を行う。また感度が高く、良い提案には表彰を行うなど、社員の安全意識向上に活用している。昨年度は全73件が提出され、受容できないレベルと評価された16件について、改善を実施し、全件受容レベルまでリスクを低減する活動を行った。

安全週間(7/1~7/7) 安全ヒヤリハット提案シート

提出日 年 月 日

部門/課 氏名

危険箇所
例) 事務所廊下


危険内容(図の提示でも可)
例) 生産技術事務所と製造事務所の扉が急に開き、1階下中に歩道の危険がある。

ヒヤリハット提出シート

※全社共通(適用はまるく目の数字に○)

1. 危険の恐れ
2. ヒヤリハット
3. 怪我はないが事故が発生した

所属1	場所(設備名)	想定される事故	原因	改善案	対策	対策	重大性	作業頻度	災害範囲	対策	リスク評価	レベル
製造	CI-1,2	挟まれ	扉のねじの緩み、ダンパーの劣化	生技へ設備の確認依頼	済		1	4	1	2	7	IV
製造	PH-11	挟まれ・骨折	品種切り替え時のエキスパンダー誤作動	PH-11の操作パネルは品種切り替え等でカバーを開けていても動作が可能であり、あけているときは無効にして欲しい[または開閉式のカバーを付ける]	済		2	4	1	2	14	III
製造	PH-3	ケガ	装置の誤作動のため	エラー解除にするまで装置が稼動しないよう設備の調査をお願いします。	済		2	4	1	2	14	III
製造	827ハンドラ	裂傷・打撲	切り替え時、収容シャトルを取る際、コンタクトブロックが手にあたってしまう									
製造	827ハンドラ	打撲・挟まれ	装置側面カバーが空けた際に落ちてくる									



実際に現場にて作業を行っているオペレーターからの提案は安全衛生委員のパトロールでは見えてこない、気付けない貴重なものが提出されています。