

ガス残圧の抜き忘れ防止



ガス溶接器使用前、使用後においてガス圧の管理を徹底するように指差呼称ポイントを表示。