

熱中症対策 (H31)



WBGT基準値  
測定状況



各現場でのWBGT  
測定用に職員と職長  
に配布

9月15日(火)

測定時刻	WBGT値	気温	湿度	レベル
9:00	20 °C	24.2 °C	51 %	ほぼ安全
10:00	20 °C	24.8 °C	45 %	ほぼ安全
11:00	19 °C	23.6 °C	51 %	ほぼ安全
12:00	20 °C	25.5 °C	42 %	ほぼ安全
13:00	20 °C	24.7 °C	46 %	ほぼ安全
14:00	°C	°C	%	
15:00	°C	°C	%	
16:00	°C	°C	%	

※気温20°C以下は省略※

暑さ指数(WBGT)	
21°C未満	ほぼ安全
21°C～25°C未満	注意
25°C～27°C未満	警戒
27°C～31°C未満	厳重警戒(四色ヘルメット)
31°C以上	危険

WBGT基準測定値  
掲示(1時間毎)

※WBGT27°Cを超  
えた場合はビジネス  
チャットでアラート  
発信



熱中症予防管理者  
任命