

【安全見える化事例】 挟まれ・巻き込まれ対策：木工機械ののこ刃が回転中か停止中かを表示

作業者がのこ刃の回転物に巻き込まれを防止する為に、のこ刃が稼働中は「回転中」のこ刃が停止中は「停止中」の表示となるように状態が分かるようにした



停止中の表示になったら設備の稼働範囲内に作業者は立ち入る



回転中の表示の場合は設備の稼働範囲には立ち入りを禁止

