

# ピット内酸素欠、開口部墜落の恐れあり！

ピット内作業中	
R3年10月10日	作業開始時間(AM・PM) 8:30
酸素測定濃度	18%以上 (硫化水素 ppm)
作業内容	設備ピット型枠解体
会社名	[REDACTED]
作業主任者	[REDACTED]
作業者 (特別教育修了者)	ピット内
	ピット外

1人作業は厳禁！ 換気と照明の電源も同一系統を絶対に使用しない！

ピット内、またはピット外かがわかるように名前を記入する事



開口部の区画は確実に！

## 作業前に酸素濃度、区画を確認する事