

# ピット内作業において酸欠の恐れあり！

酸素濃度測定記録を記入

ピット入口に、ピット作業開始前のルールを掲示

酸欠防止の見える化

