

「トップによる安全パトロール」			指摘事項管理表						荒川工業株式会社 点検者:トップと安全衛生メンバー		
2014年											
指摘No	ライン名または不具合箇所	不具合指摘事項		不具合対策事項						特記事項	
		指摘内容		対策内容		対策実施		担当部署	予定月日	確認①	
1	オイルステーション 1工場		オイルステーションが区画線より ズレて置かれている	古い区画線が残っているので消して 区画線修正する		M1				○	
2	暖房機 1工場 ジェットファン		ジェットファンに取扱い責任者 の表記がない	取扱い責任者の表							
3	変種変量ライン 第1工場		パレット前にダンボールを置きつ 放しにしている	中敷きです、空のハ した							
4	Q0社用車		社用車のボディーが汚れて いる	定期的に洗車を実 行する (APW一斉清掃に							
5	待機設備置場 第3工場		待機設備周りの表示がされ ていない(立入禁止等)	立入禁止テープの表							
6	第3物流センター 第3工場		生産管理課の物流センターが 寒すぎる	M3・M4ミーティング場と 							
7	出検場サボ 第3工場		空ボリ等が区画線外に置か れている	区画線外に置かな 							
8	北側壁際 第3工場		水筒を壁の梁部に置いて いる	水筒を置かない様に 							
9	通路 第2工場		通路に製品を置いて通り難く なっている	移動しました							

### «パトロール風景»

