




外業2課 高橋 区

配管中
革手袋を使用してパイプを持った時
手から滑り足元に落ちた。

*パッキンに塗ったグリスが手袋に付いていた。

「管理監督者のコメント」
グリスが付いた手袋は取り替えて下さい。
危険で品物にもグリスが付きます。

「コメント」
油やグリスの処理は確実にすること。
玉野では墮落災害になっている。(船安)




外業1課 藤平 区

高所作業車で2DGのバットを切断中
残材を高車に置いていたが網目より落ちた。
(下部は立入禁止としていた)

*高車バケットの網目が大きい。

「管理監督者のコメント」
残材の置き方を変える様 指導しました。

「コメント」
缶などを段取りして残材を入れること。
(船安)



塗装課 奥山 区

塗装第三工場
大扉 閉閉時
扉が動いているときに作業員が出てきたので注意した。

*工場内 換気ファンの音がうるさくて、
扉閉閉時のスピーカーの音が聞こえない。

「管理監督者のコメント」
相互忠告ありがとう！
技術に依頼済み

「コメント」
他社で 扉に挟まれ死亡災害が発生している。
見張りなどで対策すること。(船安)




塗装課 奥山 区

G区 CC7G(S)
塗装前 掃除確認
UD側 1段目の足場板が1枚、固縛されて
いなかったため板が動いた。


「管理監督者のコメント」
作業課 コメント下さい。

「コメント」
担当業者に連絡し、以後固縛の確認をする様
教育しました。

2012年 1月 ひやりマップ



見逃すな！
ヒヤリ放置！
ケガの元



内業課(部品) 鈴木 区

部品B棟
アニメ作業をする前にノビルーンに付いている
ウインチを下げたら巻き取ってあるワイヤーが
切れて送給ヘッドが落下した。

「管理監督者のコメント」
修理を完了して使用できます。
日頃の点検を徹底して下さい。

「コメント」
他のウインチもワイヤーを点検すること。



外業1課 谷田 区

シーム板継ぎ部 溶接中
ロンジの上に置いていたグラインダーが
エアホースに引っ掛かり落下し手に当たった。

「管理監督者のコメント」
ホース移動時の安全確認、KYを徹底すること。

「コメント」
ロンジなどに道具類を置くときは、無意識に
置くことなく作業の流れを計画し、置く位置を
決めること。(船安)




塗装課 小川 区

S33 船底 廻き作業
ペーパーサンダーで廻き作業時
足元の物に引っ掛かりつまずいた。

「管理監督者のコメント」
照明を段取りする。又、作業前の確認をして下さい。

「コメント」
上を向いての作業は作業範囲毎に足元を確認しな
がら進めること。(船安)




外業1課 星野 区

S1733
高所作業車を早出でホールドに入れた後、
始業点検を忘れて運転してしまった。

「管理監督者のコメント」
必ず始業前点検をすること。
消火用ベツボトルも確認すること。

「コメント」
点検は免許を持っている作業員の義務です。
使用者一人一人が行うこと。(船安)




神戸船舶

ABドック中間ゲート
フォークリフトで移動中「止まれ」の所で
一旦停止した時、後ろを走っていた自転車が
フォークリフトに追突しそうになった。
(自転車が急ブレーキをかけたので追突は免れた)

「管理監督者のコメント」
フォークリフトはゆっくり走行しているので
前方を確認して走って欲しい。

「コメント」
ABドック中間ゲート間は一時停止を守ること。
各課で徹底願う。



作業課(運搬) 河野 区

アンカーチェーン荷下ろし中
トレーラー荷台からアンカーチェーンが荷崩れしてきた。
誰もいなかったためケガは無かった。

「管理監督者のコメント」
あおりを閉めた状態での積み込みなので次回より
あおりを閉めたまま吊り上げをお願いします。

「コメント」
配材殿 外注トラックへ積み荷について指導願いたい。
作業標準作成し教育する。(作業課)