

かなめ

職長は現場の要



職長統一保護帽

職長心得

- ①作業の環境・施設・設備・工具及び材料等の点検
- ②作業手順の決定と作業員に対する周知
- ③当日作業についての周知と危険予知
- ④作業の監視及び作業の直接指揮
- ⑤不安全行動の排除

しっかり守って「災害ゼロ」

安全衛生環境協力会