



- ①朝礼看板に当日の作業環境を天気予報による外部最高温湿度と、熱中症計による現在の温湿度により、熱中症に対する危険度を5段階に分けると共に色分けし、表示を行った。また、熱中症計による測定数値の更新は8:00、11:30、15:00、22:00の計4回行っている。
- ②今回使用している熱中症計はシワ品番70502を使用。温湿度及び5段階の熱中症危険度を表す。
- ③熱中症計には、「危険、厳重警戒、警戒、注意、ほぼ安全」の5段階のメーターがついており、それに対する熱中症防止策が表示されている。
- ④同じく、朝礼看板に熱中症防止ポスターを表示し、KY時に熱中症予防対策等の確認を行い、危険意識を持って作業に移る事が出来る。

