

その他の危険有害性情報の「見える化」 酸欠リスクがある場所の酸素量「見える化」

構内で酸欠リスクのある箇所にセンサーを設置、酸素濃度を常時表示・監視。
酸素濃度18%以下になれば自動でパトライトとブザーで知らせる

CO₂一括消火設備ボンベ庫



地下ピット

