

火気厳禁の見える化



ウレタンに火気厳禁の表示はあるが気が付かずに近接箇所で火気作業を行わないようにするため全員の目に入るようにフロアの出入口になる階段の手すりに見える化を行った。

火気厳禁

このフロアは
ウレタン吹付済みです
溶接 ガス切断
サンダーで金物を切断 等
火気作業 火花が発生する作業は
絶対にしないでください

