

労働安全衛生マネジメントシステム

ISA 国際システム審査株式会社

登録証

認証番号 ISA0H0056

株式会社竹花組

厳正なる審査の結果、貴社の労働安全衛生マネジメントシステムは OHSAS18001-2007 の要求事項に適合していることを証します。

審査の適用範囲等、詳細については付属書に記します。

登録日：2012年12月07日

登録証発行日：2012年12月07日



国際システム審査株式会社

(Signature)

代表取締役社長 砂川 清栄

国際システム審査株式会社所在地：愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目16番30号 東海ビルディング7階

International System Audit Co., Ltd. JAPAN



改訂日 平成25年9月 株式会社 竹花組

月 日		リスクアセスメント KYシート				作業所		
本日の作業内容	予想される災害	危険性	頻度	評価	具体的な予防・対策	危険性	頻度	再評価
	・BHが旋回したときに床均しの作業員と接触する。	×	△	III	・撮影中は作業員を立入らせない ・カラーコーンで仕切り立入禁止	×	○	II
	・ダンブが後進してBHに接触する。	○	×	II	・後方確認をしっかりと行う（運転手） ・誘導員を配置する	○	○	I
	・BHが積込の際にアームを上げたとき架空線に接触する	○	△	I	・事前に防護網を、オベに注意喚起	○	○	I
・BHによる掘削すきとり作業								
リスク評価判定基準		発生 の 頻 度			評 価 判 定			
		減多に無い ○	たまにある △	良くある ×		III	重大なリスクがあり、即刻作業をやめ、対策を実施する。（抜本的な対策実施）	
		○ ○ ○ I	○ △ I	○ × II		II	中程度のリスクがあり、速やかに対策を実施することが望ましい。（優先的に対策実施）	
		△ △ ○ I	△ △ II	△ × III		I	リスクの程度が小さく、必要に応じて対策を施す。（特段の事情が無ければ対策を施さない）	
危険性	休業4日未満	○	○ ○ I	○ △ I	○ × II			
	休業4日以上	△	△ ○ I	△ △ II	△ × III			
	死亡又は障害	×	× ○ II	× △ III	× × III			
グループ名		職 長 名			班 員 名			
班 員 名		班 員 名	体 調	班 員 名	体 調	班 員 名	体 調	班 員 名

☆職長は全員発言をうながす。また、発言を否定しない。 一番リスクの高い災害の対策を復唱し、徹底する。