


2194①
キャビン内の清掃



2212①
路肩端部からの転落防止処置
不十分。発電機が路肩に近す
ぎる



22111①
フックの外れ止めの不備



2221①
バリケードで喫煙所を設置
している



23014A
電柱の控え柱が通行に支障。特に
夜間対策の為の表示を

