



幅の狭い立坑における昇降設備の改善


昇降設備設置状況（全景①）



昇降設備設置状況（全景②）



養生ネット設置状況



昇降設備出入口部状況

