

改善例

ペンダント釦押し間違い防止

改善前

改善後

KAIZEN

クレーン作業で釦の押し間違いが多く吊荷が振れる事が多くあった。

クレーンペンダントの釦を交互に色分けして並べる事で、どの釦かを認識し易くして押し間違い無くした。

