



H25名古屋国税総合庁舎耐震改修工事
ヒヤリハット報告一覧表

更新: 9月

番号	日付	報告者	工種	内容	起因物	分類
1	5月	オリエントハウス	仮設	段差で転びそうになった	床段差	転倒
2	5月	オリエントハウス	仮設	強風で材料が飛びそうになった	天候	飛来・落下
3	6月	ワーク	雑	カッターで手を切りそうになった	カッター	切れ・こすれ
4	6月	セントラルリース	書	アンチの上が濡れており滑って転倒しそうになった	天候	転倒
5	7月	横山重機	レッカー	吊置材が足場につかからず、倒れた	足場	激突され
6	7月	六興電気	電気	脚立から転落しそうになった	脚立	墜落・転落
7	7月	横山重機	レッカー	クレーン旋回半径内で立ち話をしている人がいた	不注意	飛来・落下
8	7月	トミダユニティー	内装	脚立で足を踏み外した	脚立	墜落・転落
9	7月	トミダユニティー	内装	脚立昇降中足を滑らせた	脚立	墜落・転落
10	7月	六興電気	電気	OARが通路上で開けっ放しになっていた	開口部	転倒
11	7月	六興電気	電気	脚立など転倒しそうになった	脚立	墜落・転落