



**現場巡視結果**

巡視者:〇〇〇統責者・統管者

平成28年10月10日 10:00~11:00



×  
滑り止め桟木が外れているので直す事



×  
安全通路マットが破けているので交換の事



×  
整理整頓の事



×  
Bフェンの固定が外れているので直す事



○  
トイレの清掃良好



×  
ゴミが溢れているので交換の事

