

事例① 頭上安全対策



倉庫内は天井高が低く、
過去に2件の労災が発生



危険個所が一目で判別でき、
仮に衝突したとしても、
怪我の可能性が大きく低減



ウレタン材および
安全クッション
貼りつけ(衝撃緩和)



更にトラ柄の
安全クッションを
貼付(注意喚起)