

段差スロープ設置による転倒防止

改善前

工場入口に段差が一段ある。段差が少し高いため、入場時につまずく恐れがあることから、段差に黄色表示を行っていた。

改善後

社内で実施した安全パトロール時に、段差の黄色表示だけでは依然として転倒リスクは残ると指摘があった。段差解消のためのスロープを設置した。



改善効果

転倒リスクの軽減。