

[活動のタイトル]	上下作業の周知と第3者災害の防止	<見える化の分類>
[会社名]		第3者に対する見える化

<活動の概要>

- 目的(課題)
天井上作業時、室内の客先・第3者と上下作業となる危険性があった。
- 手段(実施内容)
そこで、作業中の天井下部に立ち入り禁止表示および、作業エリアの掲示による見える化を行った。
- 効果(実施内容によって期待される効果)
天井上という死角になる部分を客先・第3者へ見える化することで、天井上作業エリアが明確になり、上下作業の防止が期待される。
- 結果(活動の成果)
天井上作業エリアの見える化をしたことで、上下作業を防止出来た。
また、課題の他に、監督・作業員とも作業エリアのチェックを容易に行えるようになった。


「見える安全活動」報告書

<活動の詳細内容>

[活動のタイトル] 上下作業の周知と第三者災害の防止



天井上作業エリアの
区画



区画整理
+
看板表示
↓
死角作業エリアの
見える化

作業エリアを赤枠斜線で表示

現在地表示をすることで客先にも
作業場所をわかるようにした

