

安全衛生パトロール記録

巡視点検日時	2014年12月24日(水) 13:00~14:10
点検者	4班
12月度重点目標	整理整頓

写真	指摘項目	対応状況 (製造部からの回答)
	第4工場 NC 事務所 下 モップが立て掛けてあった。 収納庫か、掛けるかしてまとめるように考えて下さい。 (I課長)	ロッカー内に片付けた。 (I)
	第4工場 シングルパンチ横 給油後は速やかに所定の保管場所に戻すように指導願います。 (I課長)	撤去しました。 (I)
	第4工場 シングルパンチ裏 しばらく居たが、周りに作業者の姿も無く戻って来なかったので離れる時は閉めるように指導願います。 (I課長)	指導しました。 (I)

	<p>第 7 工場 オアシス付近</p> <p>給油後は速やかに所定の保管場所に戻すようにに指導願います。 (I 課長)</p>	<p>撤去しました。</p> <p>(I)</p>
	<p>第 6 工場 吹き抜け付近</p> <p>フックの外れ防止金具が破損していた。</p>	<p>1/6 スプリング交換済み。</p> <p>(U)</p> <p>事務所に換えのスプリングがありますので気づいた方は取りに来て交換お願いします。</p>
	<p>第 1 工場 A-7 (西南側)</p> <p>パレットの立て掛けがあった。</p>	<p>その場で指摘して対処済み。</p>
	<p>長田野工場</p> <p>パレットの立て掛けがあった。</p>	<p>その場で指摘して対処済。</p>
<p>※12 月度から巡視ポイントを明確する為にチェックシートを作成し運用する事にした。(順次追記する)</p>		
<p>今回の安全衛生委員会で指摘事項に対する速やかに対処がなされている事、もしくはコメントが入れている事を確認する。</p>	<p>1月 16 日 (金) 13 : 45 ~</p>	