

安全パトロール結果 2012年8月6日(三重工場)

場 所	指摘事項	責任部署	指摘写真	処置対策内容	処置後
7 鋼材置場	木製パレットが背丈以上に積上げており傾いて落下の危険有り。高さ制限若しくは、枚数制限が必要。  木製パレットの山積み及び管理。使用しないのであれば、許可を貰い処分の方向で動いて下さい。	資材課			
8 センター倉庫	(ストロングポイント) 通路確保の為の強調看板設置改善されました。(改善のお願い) 通路確保されておりますので、白線表示もお願い致します。	受注管理課		通路確保の為、白線を引きました。	
9 精密測定室	保管庫の上の物品の整理お願い致します。(地震時の落下心配です)	品質保証課		整理しました。	
10 出荷場	設備関連のリスクアセスメント重要注意点のラベル表示お願い致します。梱包機重要注意点未表示(回転注意・熱注意)、インスタパック(熱注意)	受注管理課		ラベル表示実施しました。	
出荷場	出荷場2階の高所作業の改善のお願い。作業していないのに安全柵が開放状態。高所作業時の安全ベルトの着用のお願い。	受注管理課		転落注意、開放禁止の掲示を行いました。	
出荷場	出荷場の2階の不要物の整理。(製造1課のファイル関係)	製造1課			