

見える化活動

マシニング切削屑排出コンベアの見える化

見える化


正面をアクリル板にしたので 中にコンベアがあることが 誰にでも分かるようになった

動力伝達部



従来の様子

このカバーの下は大きな開口部がある
コンベアがあることを知らない人が
ここに 手を入れる恐れがあった。



透明のビニールカバーを設置し、
動力伝達部に手が届きにくくした。

側面写真



切削屑排出の様子



正面写真

