

改善メモ

実施済アイデア
作業安全・品質

『安全取り組み事例』

No. _____

所属	生産本部 業務管理部 総務課車輜	従業員 No.			
		氏名			
		改善日	2019年	8月	28日

【改善名：フォーク(爪)位置・フォークリフト点検の明確化】

こんな問題がありました

フォークリフト点検時、二次者がフォークに接触の危険性があったことや、点検をしていることを二次者が分かっていないことがあった。また、暗い場所での点検では、フォーク位置が不明確だった。



↓ だから

このように改善しました

フォーク先端に保護カバー・点検中等の掲示をしたことにより、フォーク位置・フォークリフト点検中の認識を明確にすることができ、接触の危険を未然に防げるようになった。また、万が一先端部に接触した際の予防として、クッション性の良い保護カバーを着用した。



このような効果がありました

このような効果が期待できます

- 仕事がやりやすくなった。 ムダが減った。 その他
 ラクになった。 間違いが減った。

フォーク位置の明確化
点検中の明確化による安全対策

上司コメント

以前取り付けていたカバーよりも視覚に訴える効果が高く、安全対策に有効と思います。