



タイトル:車両専用退場門逆侵入防止

事象:車両専用退場門より、それと知らずに入場しようとする車両がある。
公道に面して「出口専用」と書かれた表示板はあるものの、視認性が悪く運転者の中にはそれに気づかない者もいる。

工夫:路面に大きく「出口専用」と標したところ、逆侵入トラブルの防止に繋がった。



路面標示
「出口専用」

