

Before

脚立を使用して廃棄物を手作業で均していたため。作業箇所から奥へ手を伸ばすとバランスを崩して転倒・転落する可能性があった。



After①

両側手摺り付の昇降台を自社にて作製した



改善点1 … 昇降時に握れるよう、両側に手摺りを付けた

改善点2 … 踏みしろの面積を広く取り、安定性を高めた

改善点3 … 車輪を付けて移動が容易となるよう工夫した

After②

両側に手摺りがあることにより、昇降時の安定感が飛躍的に向上した。



After③

一番高い面に乗って作業をしても、体勢やバランスを崩すこと無く作業することが可能となり、転倒・転落の危険性が大幅に低下した。

