

# センサーライトによる衝突リスクの見える化

## 改善前の問題点

扉の反対側が見えないため、人が来ていることに気づかず勢いよく扉を開けると、反対側の人に衝突する恐れがあった。



## 見える化実施後

扉に、“人が近づくと光るセンサー”を設置することで、扉の反対側に人がいることが分かるようになり、衝突するリスクが低下した。

