

# 「見える安全活動」報告書


[活動のタイトル]	天井端部の見える化	<見える化の分類>
[会社名]		天井端部の見える化

## <活動の概要>

- 目的(課題)  
天井内作業を行っている作業員は、頭上にも注意を払って移動、作業を行うため、足元に注意が向かず墜落事故になることが有るため、これらの撲滅を目的とした。
- 手段(実施内容)  
そこで、天井端部にサンライトトップを設置することで見える化した。(計10個設置)
- 効果(実施内容によって期待される効果)  
天井端部が見える化することで、天井端部の位置が明確になり、墜落事故の撲滅が期待される。
- 結果(活動の成果)  
天井端部が見える化したことで、課題の墜落事故の発生を防ぐことができた。  
また、天井下からでもサンライトトップが目を引くため、天井端部の作業員の安全確認をしやすくなった。

[活動のタイトル]

天井端部の見える化



天井端部写真



サンライストップ