

興富西北ビル増築部解体工事 「見える化」活動

① エスカレーターステップに黄スプレーを塗布による転倒防止のための「見える化」

現場内にある撤去するエスカレーターによる昇降をしていましたので、黄スプレーによりステップを目立たせる事による「転倒防止」効果で、安全に昇降することができました。



② 黒シートが貼り付けられている硝子にガラス注意表示による接触防止のための「見える化」

現場内にある撤去する硝子に黒シートが貼り付けられている硝子を、ガラス注意の表示によりパネルではなく硝子と目立たせる事による「災害防止」効果で、安全に撤去することができました。

