


改善前

トローリーコンベアの下で製品確認や掃除などを行うことがあり、ガードは取り付けられているが、頭をぶつけつけてしまいそうになる。

ガードまでの床からの高さは140cm

作業自体は3～10回/日 ある。



改善後

ガード下にプラスチックチェーンを取り付けた。視界に入りやすくガードがあることがわかりやすくなった。また、ガードにぶつかる前にチェーンに触れるので、危険に気づきやすくなった。

効果：頭などをぶつける危険が減った。

