

通路歩行方向の見える化

Before

事務所曲がり角で、見通しが悪く、
曲がってきた人と衝突する恐れがあった。

After

歩行して曲がってくる際に衝突しないよう、
床に矢印を表示することで、歩行方向の
見える化を行なった。

