

扉の反対側の見える化

Before

扉の反対側が見えないため、勢いよく扉を開けると、反対側に人がいた際に激突する恐れがあった。

After

ガラス付きの扉を採用し、扉の反対側が視認できるように改善した。

