


グレーチング階段の段差を「見える化」

【Before】



正面から段差は
見えやすいが・・・




作業台の上段からは
段差が分かり難い！

正面からは段差が分かり易いが、作業台に登るとグレーチング網目の影響で段差が非常に分かり難く、段差を踏み外すリスクが存在した。



【After】



段差を「見える化」！

段差部分にトラテープを貼り、段差を「見える化」し、踏み外しリスクを軽減した。作業場に**少し工夫**を講じるだけで安全性が向上できた！