

車両とコンベアの接触防止の見える化

端に寄り過ぎると
接触の恐れあり！

構内道路の上部をコンベアが横断

構内道路の上部にコンベアが通る場所があり、車両が通行する際、道路右側に保管されている製品への接触を避けるためどうしても見やすい運転席側（左側）に車両を寄せる傾向にあったが、左側に寄せ過ぎるとコンベア傾斜部分と車両が接触する危険性があることから、車両幅寄せの限界を示したラインを路面に引き、接触防止の見える化を行った。

柱まではまだ十分距離はあるが、これ以上寄せると死角部分（荷台）がコンベアに接触する。

路面にリミットラインを引いて接触の恐れを見える化

リミットライン

