


## 「停止位置の見える化」 関連写真


車両後退時、作業員からの視認性が悪く停車位置が見えにくいため、後方物に接触させる懸念がある。  
作業員から停車位置が視認できるように白線とポールを設置し見える化を行った。

before



視認性が悪く、後方物に接触する恐れがある。

after



停車位置が分かるように白線とポールを設置。  
作業員は白線とポールを確認し駐車できるようにした。