


事例：セーフィーを利用した立会困難箇所での施工状況の確認による安全管理の見える化



塗膜除去作業時の映像



カメラ(セーフィー)



ゴンドラによる外壁タイル打診作業時の映像

■ 概要説明(導入のきっかけ、効果等)

立会困難箇所(高所作業、特殊作業等)の安全管理、施工管理を遠隔地で確認できるようにする為に導入された。

PC、スマートフォン等で簡単にリアルタイムの映像を確認することができる。(見える化)
リアルタイムの映像を確認できるので、不安全行動を見逃さない、また通話も可能なので、すぐに安全指導を行うことができる。