

転倒防止対策の写真

Before



After



- ・設備点検エリアに行く階段を上ってすぐのところに段差があった。
- ・危険回避のため、トラテープで突起した部分を囲い危険箇所の見える化を実施した。