

# カーペットの配線位置の変更

Before



ミーティングスペースにて、  
椅子の近くに配線の穴があり、  
ケーブルに躓き転倒する可能性がある



After



カーペットの配線の穴の位置を  
テーブルの脚の近くに変更し  
ケーブルに躓くりスクを取り除いた