

安全パトロール記録

平成 29年 5月 27日 (土) 15時 30分 ~ 16時 15分

安全当番 糸谷 長内

月の重点/目標 棚卸しに向けての整理整頓

パトロール点検項目

1号棟 保安エリア&入口付近	担当 小林	今回 判定	指摘 確認	1号棟 小物、ネット類他	担当 糸谷、福田	今回 判定	指摘 確認
安全通路の確保(通路へ出し・散乱等)		○		安全通路の確保(通路へ出し・散乱等)		○	
堆積、表示状態(安定性、区分表示)		×	○	堆積、表示状態(安定性、区分表示)		○	
機械、工具、(保管、使用等)		×	○	機械、工具、(保管、使用等)		○	
整理、整頓、清掃		×	×	整理、整頓、清掃		○	
作業状態(作業効率、安全性等)		×	×	作業状態(作業効率、安全性等)		○	

指摘事項

指摘事項

加工の足外れ。
部材のバラバラ

前回指摘箇所確認

前回指摘箇所確認

1号棟 アルミ材、パル材	担当 福嶋、森田	今回 判定	指摘 確認	1号棟-2号棟間 アルミ材、パル材	担当 福嶋、森田	今回 判定	指摘 確認
安全通路の確保(通路へ出し・散乱等)		○		安全通路の確保(通路へ出し・散乱等)		○	
堆積、表示状態(安定性、区分表示)		○		堆積、表示状態(安定性、区分表示)		○	
機械、工具、(保管、使用等)		○		機械、工具、(保管、使用等)		○	
整理、整頓、清掃		×		整理、整頓、清掃		×	○
作業状態(作業効率、安全性等)		○		作業状態(作業効率、安全性等)		○	

指摘事項

指摘事項

角材のバラバラ

角材のバラバラ

前回指摘箇所確認

前回指摘箇所確認

2号棟横&小物コート 小物、ジャッキ他	担当 糸谷、福田	今回 判定	指摘 確認	2号棟 小物、検収整備エリア他	担当 糸谷、福田	今回 判定	指摘 確認
安全通路の確保(通路へ出し・散乱等)		○		安全通路の確保(通路へ出し・散乱等)		○	
堆積、表示状態(安定性、区分表示)		×	○	堆積、表示状態(安定性、区分表示)		○	
機械、工具、(保管、使用等)		○		機械、工具、(保管、使用等)		○	
整理、整頓、清掃		○		整理、整頓、清掃		×	○
作業状態(作業効率、安全性等)		○		作業状態(作業効率、安全性等)		○	

指摘事項

指摘事項


ジャッキの片足定外れ
加工の脚外れ。
加工の足外れ。

加工の足外れ。清掃用具散乱

前回指摘箇所確認

前回指摘箇所確認

備考・要望事項



H29.5.27 安全パトロール 指摘事項写真 27枚