



『労働安全衛生マネジメントシステム改善』事例

テーマ： 専用吊り具の作成

所属： 材料管理

改善前

問題点

本素材は、木箱で縦置きの状態が入荷するため、箱から取り出す際には、ナイロンスリングを外周に巻きつけて玉掛けを行っていた。形状の特性により、滑り落ちる可能性があり、危険を感じていた。

略図(写真)




改善後

内容・効果

専用の吊り具を製作することで、安全に安定した状態で吊り上げる事が可能になった。

略図(写真)



リスクの内容	災害の程度 「重大性」	危険の 「可能性」	危険に近づく 「頻度」	リスクレベル 「評価」	リスクの内容	災害の程度 「重大性」	危険の 「可能性」	危険に近づく 「頻度」	リスクレベル 「評価」
落下	10	0	0	10	落下	10	-6	0	4