


内業課 大同工業

大組E棟
S08 (F2H1W p)で足場を昇降しているとき
手摺りを掴んだら折れた。

「管理監督者のコメント」
作業者も確認する義務はあるが、足場器材の管理の
強化を願います。

「コメント」
架設作業者が架設時の器材チェックをすると同時に、
検収時にも不良品を出さないよう教育します。
(作業課)




内業課 紅谷 区

大通り
朝 職場に向かうとき三訓生が
ハントポケットで歩いていたので注意した。

「管理監督者のコメント」
ありがとう! 今後も不安全行動に対して注意願います。

「コメント」
禁止行為です! ありがとう
自転車でのハントポケットも見られる
乗るときは皮手袋を履くこと (船安)



内業課 (加工) 紅谷 区

2直勤務でバイク通勤時、自転車の
ライトが点灯されていなかったため
危険と感じた。

「管理監督者のコメント」
総安殿 注意、指導願います。

「コメント」
正門前での指導を引き続き行います。



「そのヒヤリ二度目はしない! 危険予知」