


【改善事例-1】蒸留クーリングタワー一点検用ステージ取り付け(2/25完了)



歩廊高さGL+2, 600mm、幅600mm、手すり高1.100mm

開口部危険

