

トップ巡視指摘事項改善結果報告

請負事業場 請負巡視 (7月度)改善内容						承認 作成	
巡視実施日 2014年7月9日							
巡視参加者							
1							
工程(対象)	指摘項目	改善前写真	原因(何故そうなったのか)	担当	実施日(改善納期)	対策内容と進捗	改善後写真
① 小型12	切削油ホースをひっかけ転倒する		ホースが長さを調整しないで使用していた。	渡辺	7/18	ホースを設備の後ろで、丸め適切な長さに調整し、通路にはみ出さないようにした。	
② その他製品 検査待ち置き場	台車の色と床の色が似ていてブツケテしまう。		危険と感ずることがなかった。	渡辺	8/1	台車にトラテープを貼り、床と区別し易くした。	
③ スロープ	スロープに滑り止めが付いていないところがある。トラテープが剥がれている。		剥がれてしまっていた。	櫻井 渡辺	8/29	張替も含めて、順次実施する。	
④ 切粉入れ	足場の台がぐらつく		接地面のカバーが取れていた。	櫻井 渡辺	8/8	がたつかないように、カバーの代替品を取り付けた。	